



盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈 分中心地块土壤污染状况调查报告

委托单位： 建湖县公安局

调查单位：江苏科易达环保科技有限公司

二〇二二年四月

项目名称：盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分
中心地块土壤污染状况调查报告

委托单位：建湖县公安局

编制单位：江苏科易达环保科技有限公司

项目负责人：阴启蓬

编制人员签名表

项目分工	姓名	单位	专业职称	联系电话	签名
项目负责人	阴启蓬	江苏科易达 环保科技有 限公司	环保类工 程师	15850538314	
现场踏勘及 报告编制	阴启蓬		环保类工 程师	15850538314	
	陈栋		环保类助 理工程师	13814238654	
审核人	李杰		环保类高 级工程师	18912508036	
审定人	陆志家		环保类工 程师	13851096708	
备注	该报告 月 日经过公司内部组织的审核（签名）				

目 录

1. 前 言	1
2. 概 述	2
2.1 调查的目的和原则	2
2.1.1 调查目的	2
2.1.2 调查原则	2
2.2 调查范围	3
2.3 调查依据	3
2.3.1 法律、法规及相关政策	3
2.3.2 相关标准、技术规范	4
2.3.3 其他参考资料	4
2.4 调查方法	5
2.4.1 工作技术路线	5
2.4.2 调查方法	6
3. 地块概况	6
3.1 地理位置、面积	6
3.2 区域环境概况	7
3.2.1 地形地貌	8
3.2.2 土质和土壤类型	9
3.2.3 气象气候	11
3.2.4 水文水系	12
3.3 敏感目标	15
3.3.1 周边环境敏感点	15
3.3.2 周边潜在污染源及污染迁移分析	18
3.4 地块的现状和历史	20
3.4.1 地块现状	20
3.4.2 地块利用历史	20
3.5 相邻地块的现状和历史	25
3.5.1 相邻地块现状	25
3.5.2 相邻地块用地历史	26
3.6 地块利用的规划	36
4. 资料分析	38
4.1 政府和权威机构资料收集和分析	38
4.2 地块资料收集和分析	38
5. 现场踏勘和人员访谈	39
5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	39
5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价	39
5.4 管线、沟渠泄漏评价	39
5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析	39
5.6 土壤快速检测情况	40
5.7 人员访谈	40
5.8 调查资料关联性分析	41
5.8.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析	44

5.8.2 资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析	44
6. 结果和分析	44
7. 结论和建议	44
7.1 结论和建议	44
7.2 不确定性分析	45
附件 1: 地块红线图	47
附件 2 地块选址意见书	48
附件 3: 人员访谈	50
附件 4: 审核人员与编制人员职称证书	68

1. 前言

本次调查的地块位于 204 国道东侧，上冈交警中队南侧，占地面积 4480 平方米，该地块已开发建设，现状为盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心实战业务楼。地块历史上以上冈镇消防队用房、池塘、农田为主，根据委托方提供红线图和项目选址意见书，该地块规划用地类型为 A1 行政办公用地。地块属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。根据《土地管理法》，建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。根据盐城市相关文件（盐土治办[2020]6号），农用地变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。为此，建湖县公安局委托我公司对该地块开展土壤污染状况调查工作。

江苏科易达环保科技有限公司于 2022 年 4 月对地块进行土壤污染状况调查。第一阶段调查的资料搜集、现场踏勘、人员访谈得知调查的该地块 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。2021 年初消防队用房已拆迁，池塘被填埋，随后上冈大数据中心实战业务楼于 2021 年初开工建设，截止 2022 年 4 月份踏勘时已基本建设完成。地块东侧为冈西居民住宅和农田，南侧为 204 国道（含上冈检查站），西侧为建湖县交通警察上冈中队和农田，北侧为农田。项目相邻地块历史上以农田、居民区为主，无潜在污染，对本次调查该地块影响较小。现场踏勘期间地块内未发现化学品使用，无刺激性气味、无异味；地块

周边有三家企业，分别为盐城春根食品有限公司（2012年开始建设运营），主要生产半固态调味品，厂区内无工业废水和有害气体排放，盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（2013年开始建设运营），主要涉及农产品分包装、仓储及销售，诺雅曼滑动门（2012年开始建设运营），主要从事滑动门的组装及销售，三家企业未曾发生过环境污染事件。

经调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈，可得出调查的地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受。

2. 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

根据委托单位的要求，本次调查性质为第一阶段土壤污染状况调查，主要目的为：

（1）以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，主要目的为判断地块是否存在潜在污染源；

（2）提出下一步工作的建议。

2.1.2 调查原则

本报告编制按照环境保护的要求，采用科学、经济、安全、有效的措施进行综合设计，遵循原则如下：

针对性原则：针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

地块现状为盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心实战业务楼。调查范围见图 2.2-1，图中所示影像为 2021 年 12 月卫星影像。调查范围拐点坐标见表 2.2-1。




图 2.2-1 调查的地块范围图

表 2.2-1 拐点坐标

序号	拐点坐标	
	经度	纬度
A	119.994225°	33.540976°
B	119.994899°	33.541714°
C	119.995350°	33.541441°
D	119.994714°	33.540796°

2.3 调查依据

2.3.1 法律、法规及相关政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月修订）；

- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；
- (3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；
- (5) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划通知》（国发[2016]31号）；
- (6) 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；
- (7) 《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》（国发（2013）7号）；
- (8) 《盐城市人民政府关于印发盐城市土壤污染防治工作方案的通知》（盐政发[2017]56号）；
- (9) 《关于规范农用地转建设用地相关审核程序的通知》（盐土治办[2020]6号）。

2.3.2 相关标准、技术规范

- (1) 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
- (2) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
- (3) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告，2017年第72号）；
- (4) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
- (5) 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）。

2.3.3 其他参考资料

调查地块红线图等其他文件。

2.4 调查方法

2.4.1 工作技术路线

按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）技术导则和规范的要求，并结合国内主要土壤污染状况调查相关经验和本地块的实际情况，开展地块第一阶段调查工作，技术路线见图 2.4-1。




图 2.4-1 土壤污染状况调查的工作内容与程序

第一阶段土壤污染状况调查：以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，主要目的为判断该地块是否存在潜在污染源。

2.4.2 调查方法

(1) 根据开展土壤污染状况调查工作的目的，针对所需的不同资料和信息，采用多种手段进行调查；

(2) 通过人员访谈、资料收集，获取调查地块内的历史用途，地块规划情况等；

(3) 根据获取的相关信息与资料，通过资料检索查询挖掘获取更为丰富的调查区相关信息，识别调查区可能存在的污染情况及环境风险；

(4) 综合整理、分析上述各阶段获得的资料，编制土壤污染状况初步调查报告，形成基本结论，并针对当前结论进行不确定性分析，提出开展后续工作的相关建议。

3. 地块概况

3.1 地理位置、面积

本次调查的地块位于 204 国道东侧，上冈交警中队南侧，占地面积 4480 平方米。地块具体地理位置见图 3.1-1。

3.2.1 地形地貌

盐城市地质构造处于苏北拗陷构造单元，介于响水-淮阴-盱眙断裂和海安-江都断裂之间，属长期缓慢沉降区，沉积了震旦系-三叠系的海陆交互相沉积物。在燕山运动影响下，进一步形成拗陷区，拗陷范围由西北向东至黄河南部。在沉降过程中，由于各地沉降幅度不一，形成一系列的凹陷和隆起，其中东台拗陷的白垩系至第三系的地层极为发育，是苏北地区油气田的远景区。

第三系沉积物厚达数千米，为黑色、灰黑色泥岩、粉沙岩和砂岩，夹有油页岩和大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大多沿老断层产生位移，强度不大。

第四系沉积物一般厚 125~300m，由于地壳运动和气候的影响，沉积岩相有明显差异。下部为灰绿色粘土、亚粘土及灰黄色、深灰色中细粒砂岩，有铁锰结核和钙结核。中部为褐色粉细砂、淤泥质粉砂和土黄、灰黄、灰绿色粘土、亚粘土，上部为灰黑、棕黄色粘土、淤泥质亚粘土，类灰黑色粘土，含少量铁锰结核和钙质结核。

地震烈度为 7 级，属地震设防区。该地区河道纵横交错，湖荡星罗棋布，属典型的平原河网地区。绝大部分地区海拔不足 5m，盐城市位于苏北灌溉总渠以南，斗龙港以北这一低洼地带，平均海拔 2m 以下。该地区按其自然环境可划分为淮北平原区、里下河平原区、滨海平原区、黄淮平原区。

调查地块位于建湖县上冈镇，县境草堰口至大团口一线原为黄海的海岸线，原有三条南北走向的海岸沙丘穿过其间，以后逐渐淹没。沙丘以东地区为冲积平原，沙丘以西地区为堆积平原。东部原海岸线沿冈地带和西部走马沟两岸，地势略高，其它地区地势偏低。

上冈镇地处里下河平原，东部为滨海平原；中西部略高，东西两

翼较低，地势平坦。

3.2.2 土质和土壤类型

因本地块现状为上冈大数据中心实战业务楼，土壤类型根据土壤信息服务平台查询，本次调查的地块周边范围土壤类型属于沼泽土。




图 3.2.2-1 地块土壤类型截图

3.2.3 气象气候

项目所在地区属于北亚热带季风气候，北纬 33.5 度，东经 119.9 度，气候湿润，四季分明，日照充足，适宜于多种农作物的生长。由于滨邻黄海，海洋调节作用非常明显，雨水丰沛，雨热同季。冬季受亚伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴好，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨。全年平均光照 2240~2390 小时，其中春季占 25%，夏季占 29%，秋季占 24%，冬季占 22%。年降水日 100~105 天。主要气象特征见表 3.2.3-1，盐城市全年及代表月份风向玫瑰图见图 3.2.3-1。

表 3.2.3-1 主要气象特征

序号	项目	统计项目	特征值
1	气温	年平均气温	14 摄氏度左右
		年最高气温	39.1 摄氏度
		年最低气温	-11.7 摄氏度
2	气压	年平均气压	1016.9 百帕
3	降水量	年平均降水量	900~1060 毫米
		年最大降水量	1564.9 毫米
4	空气湿度	年均相对湿度	78%
5	霜期	年均无霜期	218 天
6	风向	全年主导风向	东南偏东风
		次主导风向	北风
		夏季	东南风
		冬季	东北风
7	风速	年平均风速	3.5 米/秒
8	风频	年平均静风率	7%




图 3.2.3-1 盐城市全年及代表月份风向玫瑰图

3.2.4 水文水系

(1) 黄沙港

黄沙港，名为港，实为河，又名十丈河、野潮洋，位于江苏省盐城境内。西起黄土沟，经上冈镇、新黄沙港闸入海，全长 88.9 公里，流域面积 865 平方公里。此水道改善了里下河地区的排水状况，直穿建湖县有名的洼地，加快了排水速度，提高了洼地的抗涝能力，兼利通航百吨级的船只。

(2) 串场河

串场河在江苏省中部里下河地区东部。南起海安县西的通扬运河，北经富安、安丰、东台、刘庄、盐城、上冈至阜宁入射阳河。始建于唐大历元年(766)，沿常丰堰(范公堤前身)西侧，南北延伸。南宋咸淳五年(1269)，两淮制置史李庭芝重加修筑。明、清为串通淮南各

盐场，屡次疏浚，至乾隆三年全线贯通。建国后多次裁弯拓浚。河长 176 公里，宽 40~70 米。沿途穿斗龙港、新洋港、黄沙港等，是里下河地区排水入海调节河道和重要农副产品运输航道。

串场河南自海安县西老通扬运河口，过海安船闸，北经富安、东台、刘庄、盐城城区、上冈，至阜宁入射阳河，全长 176 公里。

地块所在区域水系情况见附图 3.2.4-1。




图 3.2.4-1 地块周边水系

3.3 敏感目标

3.3.1 周边环境敏感点

此次调查期间识别的周边环境敏感目标如表 3.3.1-1 所示，主要有居民区和河流等。调查地块周边 500 米概况如图 3.3.1-1 所示。

3.3.1-1 地块周边感目标

环境要素	环境保护对象名称	方位	与调查地块距离 (m)	人口规模(人)	环境特征	控制要求
大气环境	陈家墩	东	紧邻	20	居住区	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准
	官塘	东	310	150	居住区	
	冈西六组	南	100	100	居住区	
	冈西六组	西	210	70	居住区	
	董家墩	西北	170	520	居住区	
水环境	无名沟	东南	150	\	地表水	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准
	无名沟	西北	180	\	地表水	




图 3.3.1-1 地块周边 500m 概况图

3.3.2 周边潜在污染源及污染迁移分析

通过现场踏勘，周边地块历史上以农田和居民区为主，地块西侧410米处建有盐城春根食品有限公司，460米处建有盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（盐城市佳丰农副产品有限公司），440米处为诺雅曼滑动门三家企业。

（1）地块东侧为农田和陈家墩，历史上以农田和居民区为主，无潜在污染源；

（2）地块南侧为204国道（含上冈检查站）、农田，历史上无潜在污染源；

（3）地块西侧为上冈交警中队、农田、董家墩、冈西六组，460米处有盐城春根食品有限公司（2012年建设），410米有盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（2012年建设），440米有诺雅曼滑动门（2012年建设）。盐城春根食品有限公司主要生产半固体啊调味品（豆瓣酱），生产过程无废气排放，无工业固废产生，原材料清洗废水进入沉淀池，综合利用，无废水排放。盐城市佳丰蔬菜发展有限公司主要涉及农产品分包装、仓储及销售，生产过程不产生废水废气，无工业固废产生。三家企业不产生工业固废，不排放工业废水和废气，无潜在污染源。

（4）地块北侧为农田、董家墩，历史上一直为农田和居民区，无潜在污染源。

地块周边企业现状照片（2022年4月现场踏勘）见下图3.3.2-2。



图 3.3.2-2 周边企业现状图（2022 年 4 月现场踏勘）

根据所收集的历史资料，地块周边企业历史沿革如下：

表 3.3.2-1 周边企业地块历史用地及现状一览表

序号	调查地块	方位	历史用地名称	主要经营范围	起止时间	现状
1	盐城市公安局交通	W	盐城春根食品有限公司	调味品生产	2012 年至今	运营
2	大数据指	W	盐城市佳丰蔬菜	农副产品仓储	2012 年至今	运营

序号	调查地块	方位	历史用地名称	主要经营范围	起止时间	现状
3	挥中心上冈分中心		发展有限公司			
		W	诺雅曼滑动门	门窗组装批发	2013 年至今	运营

3.4 地块的现状和历史

3.4.1 地块现状

项目组成员于 2022 年 4 月进行现场踏勘工作，地块现状为盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心。现场踏勘照片见图 3.4.1-1。




图 3.4.1-1 现场踏勘照片

3.4.2 地块利用历史


根据历史影像、收集的资料及人员访谈，地块 2009 年前一直为农田和沟渠。2010 年地块上建设上冈镇消防队用房，其余为池塘和

农田。2009 年至 2020 年，地块内一直为上冈镇消防队用房、池塘、农田。2021 年上冈镇消防队用房拆除，池塘被填埋，盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心开始建设，目前建设已基本完成。

地块内的卫星图像资料见图 3.4.2-1。



根据 2005 年卫星图：地块内主要是沟渠和农田




根据 2009 年 1 月卫星图：地块内主要是沟渠和农田



根据 2010 年 12 月卫星图：地块南侧上为建设上冈镇消防队用房，其余为池塘和



根据 2012 年 10 月卫星图：地块内为上冈镇消防队用房、池塘、农田。



根据 2014 年 12 月卫星图：地块内为上冈镇消防队用房、池塘、农田。



根据 2016 年 12 月卫星图：地块内为上冈镇消防队用房、池塘、农田。




根据 2018 年 4 月卫星图：地块内为上冈镇消防队用房、池塘、农田。



根据 2019 年 11 月卫星图：地块内为上冈镇消防队用房、池塘、农田。



根据 2021 年 2 月卫星图：地块内盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心开始建设。



根据 2021 年 12 月卫星图：地块内盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心建设基本完成。

图 3.4-2 地块的历史影像

3.5 相邻地块的现状和历史

3.5.1 相邻地块现状

本次调查地块位于 204 国道东侧，上冈交警中队南侧。

地块东侧为农田和陈家墩。

地块南侧为 204 国道（含检查站）、农田。

地块西侧为上冈交警中队、农田、董家墩。

地块北侧为农田、董家墩。

相邻地块现状图见图 3.5-1。



图 3.5-1 地块周边现状图

3.5.2 相邻地块用地历史

通过周边地块历史卫星影像可追溯至 2005 年，2005 年~2021 年周边地块卫星影像见图 3.5-3。

根据所收集的历史资料，地块周边地块历史沿革如下：


(1) 地块东侧现为农田和陈家墩，据人员访谈与历史影像资料，地块东侧历史以来一直为农田和居民区；

(2) 地块南侧现为 204 国道（含检查站）、农田，根据人员访谈与历史影像资料，204 国道（204 国道盐城北段 1986 年建成通车，之前一直为农田）；

(3) 地块西侧现为上冈交警中队、农田、董家墩、冈西六组，西侧 460 米处为盐城春根食品有限公司（2012 年开始建设运营），主要生产半固态调味品，厂区内无工业废水和有害气体排放，410 米处为盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（2013 年开始建设运营），主要涉及农产品分包装、仓储及销售，440 米处为诺雅曼滑动门（2013 年开始建设运营），主要从事滑动门的组装及销售；


(4) 地块北侧现为农田、董家墩，根据人员访谈与历史影像资料显示，历史上至今一直为农田和居民区。


盐城春根食品有限公司主要生产半固体调味品（豆瓣酱），生产过程无废气排放，无工业固废产生，原材料清洗废水进入沉淀池，综合利用，无废水排放。豆瓣酱生产工艺流程如图 3.5-2。





3.5-2 豆瓣酱生产工艺流程图


盐城市佳丰蔬菜发展有限公司主要涉及农产品分包装、仓储及销售，生产过程不产生废水废气，无工业固废产生。




















图 3.5-3 周边地块历史卫星影像图

3.6 地块利用的规划

根据调查地块测绘红线图、项目选址意见书、盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心设计方案，该地块为行政办公用地。地块用地性质属于《土壤环境质量建设用地区域土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地。调查地块设计方案图 3.6-1。




图 3.6-1 盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心设计方案图

4. 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

根据调查地块测绘红线图、项目选址意见书、盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心设计方案，本次调查的地块属于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地；根据历史影像、土地管理人员、周边企业和居民等人员访谈可确定本次调查的地块历史上为上冈镇消防队用房、农田、池塘。

4.2 地块资料收集和分析

根据历史影像、收集的资料及人员访谈，地块 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。2021 年对上冈镇消防队用房进行拆除和土地平整，池塘被填平并开始建设盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心。2022 年 4 月现场踏勘地块已建成盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心。地块至今无化学品使用与储存，未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故。

相邻地块未有过企业，周边企业主要为盐城春根食品有限公司、盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（盐城市佳丰农副产品有限公司）、诺雅曼滑动门三家企业，盐城春根食品有限公司主要生产半固体啊调味品（豆瓣酱），生产过程无废气排放，无工业固废产生，原材料清洗废水进入沉淀池，综合利用，无废水排放。盐城市佳丰蔬菜发展有限公司主要涉及农产品分包装、仓储及销售，生产过程不产生废水废气，无工业固废产生。三家企业不产生工业固废，不排放工业废水和废气，无潜在污染源。未曾发生过环境污染事件。

综上，地块内无潜在污染源。

5. 现场踏勘和人员访谈

5.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘和人员访谈得知，地块内历史上无有毒有害物质的储存和使用情况，不涉及有毒有害物质的处置情况。

5.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

现场踏勘期间地块内未发现化学品使用，无刺激性气味、无异味，地块现状为空地，在调查的地块范围内未发现地下储存槽罐或地下设施；根据人员访谈，地块内历史上无槽罐储存和使用情况。

综上，地块内历史上无槽罐储存和使用情况，不涉及槽罐的泄漏情况。

5.3 固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘和人员访谈得知，地块内历史上无工业固体废物和危险废物储存和使用情况，无倾倒偷埋情况。

5.4 管线、沟渠泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈得知，地块内历史上无管线。

5.5 与污染物迁移相关的环境因素分析

第一阶段调查的资料搜集、现场踏勘、人员访谈得知调查的该地块征收前以上冈镇消防队用房（2010年建成，建设前为农田）、池塘、农田为主。土地用地历史较为简单，不涉及工业企业。

地块周边历史上以农田和居民区为主，地块西侧距离410米处2012年新增盐城春根食品有限公司、2013年盐城市佳丰蔬菜发展有限公司（盐城市佳丰农副产品有限公司）、2013年诺雅曼滑动门三家企业，之前多为农田。现地块周边无重污染企业，未曾发生过环境

污染事件，亦未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故。

综上，调查地块内不涉及污染物迁移相关的环境因素情况。

5.6 土壤快速检测情况

该地块已于 2021 年 1 月开始施工，历时 1 年多已基本建设完成，现状为盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心。该地块构筑物已建成，大部分地面已做硬化处理，少量地面种植绿化，因此无法对建设前土壤进行快筛，此时快筛已无任何意义，故本项目未进行土壤快速检测。

5.7 人员访谈

调查的地块使用历史较简单，地块现状为盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心。为进一步调查地块情况，项目组对土地使用者、周边居民、周边企业（具体人员见表 5.7-1）进行访谈，内容涉及前期资料收集和现场踏勘所涉及的疑问核实、信息补充、已有资料考证、现地块调查范围的确定和指认、地块调查现场获取信息与地块历史的相关性核实等。



图 5.7-1 人员访谈照片

表 5.7-1 人员访谈汇总表

序号	姓名	联系方式	与地块关系	访谈形式	访谈内容汇总
1	曹风华	13901410949	地块使用者(盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心主任)	当面交流	地块历史上一直以农田为主, 2010年部分用地建设成上冈镇消防队用房, 地块内无化学品泄漏或其他环境污染事故, 无外来堆土或固体废物, 无暗沟、渗坑, 无管线、管道通过, 周边无重污染企业。
2	杨大易	13813229985	周边居民(冈西居委会二组)	当面交流	
3	付国龙	15051321575	周边居民(冈西居委会一组)	当面交流	
4	纪宗平	13390718778	周边企业员工(盐城春根食品有限公司总经理)	当面交流	
5	夏正贵	17751536888	周边企业员工(盐城市佳丰蔬菜发展有限公司经理)	电话采访	
6	肖艳	13962026866	政府管理人员(上冈镇国土所)	电话采访	

5.8 调查资料关联性分析

历史资料收集、人员访谈和现场踏勘收集的资料相互印证, 相互

补充，能为了解本次调查的地块提供有效信息。

表 5.8-1 一致性分析情况表

地块信息	历史资料收集	现场踏勘	人员访谈	一致性结论
历史使用情况	历史影像显示调查地块 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。	—	调查地块 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。	一致
现状用途	—	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心	一致
水源利用情况（水环境）	历史影像中地块内部有池塘，后被填埋。	地块内部无沟渠	地块内部原来有池塘，后被填埋。	一致
是否有重污染型企业	无	无	无	一致
是否有地下管线储罐等	—	无	无	一致
地块内及周边是否发生过环境事件（化学品泄漏等）	—	—	无	一致
地块是否有堆土	—	无	无	一致
地块是否有暗沟、渗坑	—	无	无	一致

5.8.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析

历史资料收集、现场踏勘及人员访谈所得有关地块历史用途及现状用途信息一致，未见明显差异。

5.8.2 资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析

历史资料收集、现场踏勘及人员访谈所得有关地块历史用途及现状用途信息一致，未见明显差异。

6. 结果和分析

通过对地块的资料分析、人员访谈和现场踏勘，地块历史 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。至今地块未进行过任何生产经营活动，无化学品使用与储存，未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故。

现场踏勘期间地块内未发现化学品使用，无刺激性气味、无异味，在调查的地块范围内未发现地下储存槽罐或地下设施。综上，地块内无潜在污染源。

7. 结论和建议

7.1 结论和建议

从地块历史的影像图和收集的相关资料及相关人员访谈得出，地块 2009 年以前一直为农用地，2010 年地块上部分区域建设了上冈镇消防队用房、其余部分为农田、池塘。调查的地块历史情况较简单，无工业企业生产经营活动，故不存在企业生产的原辅料、中间体及产品和生产经营活动所带来的原生和次生污染。

经调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈，可得出调查地块及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

7.2 不确定性分析

一阶段调查结果的不确定性主要来源包括资料搜集和人员访谈。从地块调查的过程来看，本项目不确定性的主要有：

（1）资料收集的不确定性

在第一阶段收集到了地块历史资料，虽通过多次现场踏勘和人员访谈来印证信息的准确性和可靠性，但调查阶段地块内已完成施工建设，获取的信息仍存在不确定性。

（2）土壤本身的异质性

土壤本身存在一定的不均一性，且不同于水和空气，土壤污染物浓度在空间上变异性较大，即使是间距很小的点位其污染含量也可能差别很大。

综上，不确定性因素影响程度有限，总体影响程度在可控范围内。

8.附件


附件 1 地块红线图

附件 2 地块选址意见书


附件 3 人员访谈

附件 4 审核人员与编制人员职称证书

附件 1：地块红线图



附件 2 地块选址意见书



本 情 况	项目建设依据	建行审批投资(2020)224号
	项目拟选位置	上冈镇(204国道东侧、上冈交警中队南侧)
	拟用地面积 (含各地类明细)	用地总面积: 0.448公顷; 农用地合计: 0.1443公顷, 其中耕地: 0.1129公顷; 建设用地: 0.3037公顷;
	拟建设规模	



新建盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块勘测定界图
单位: m. m²



绘图日期:

1:1,200

审核日期:

绘图员: 颜伟
审核员: 孙浩

附件 3：人员访谈

人员访谈记录表格 (A)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块		
访谈日期	2022.4.20		
访谈人员	姓名：陈精 单位：江苏科易达环保科技有限公司 联系电话：13814238654		
受访人员	受访对象类型： <input checked="" type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他： 姓名：王... 单位：盐城市公安局 职务或职称：民警 联系电话：11901410949		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括： <input checked="" type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他：池塘 <input type="checkbox"/> 不确定		
	2. 本地块利用历史		
	起始时间	结束时间	土地用途
	2021.	-	交通大数据中心
	2009-2021	2021	农田 消防大队.
2005	2009	农田	
3. 本地块历史上水源利用情况： <input type="checkbox"/> 市政自来水，用途： <input checked="" type="checkbox"/> 地表水，来源：沟渠，用途：灌溉 <input type="checkbox"/> 地下水，来源：，用途：			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有工业废水产生？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废水治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水地下输送管道或储存池？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否发生过工业废水泄露？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5. 本地块历史上废气排放情况 是否有废气排放？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废气治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			

访谈问题	6. 本地块历史上固废处理情况 <input checked="" type="checkbox"/> 生活垃圾，储存方式： <u>垃圾袋</u> 处理方式： <u>外运</u> <input type="checkbox"/> 一般工业废物，类别：_____ 储存方式：_____ 处理方式：_____ <input type="checkbox"/> 危险废物，类别：_____ 储存方式：_____ 处理方式：_____ <input type="checkbox"/> 不确定
	7. 本地块内历史上是否有化学品、油品的地下储罐或地下输送管道？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若是，是否发生过泄露？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	8. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	9. 该地块土壤是否存在以下情况 <input type="checkbox"/> 地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹 <input type="checkbox"/> 地块内裸露土壤有异常气味 <input type="checkbox"/> 地块内有遗留的危险废物 <u>无</u> <input type="checkbox"/> 地块内曾有外来渣土倾倒
	10. 该地块地下水是否存在以下情况 <input type="checkbox"/> 地下水有颜色或气味等异常现象 <u>无</u> <input type="checkbox"/> 地下水能见到油状物质
	11. 人群进入和接触可能性*（可多选） <input type="checkbox"/> 地块无隔离或管制措施，人群进入可能性高 <input type="checkbox"/> 有围栏设施限制进入，人群进入可能性较低 <input type="checkbox"/> 有专人值守禁止进入，人群进入可能性较低 <input type="checkbox"/> 地块位于偏远地区，人群进入可能性较低
	12. 本地块历史上是否曾开展过土壤环境调查监测工作？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	13. 是否了解场地拆迁时间？ <input checked="" type="checkbox"/> 是（时间： <u>2021</u> ） <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 场地规划用途 <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input type="checkbox"/> 公共场所用地 <input type="checkbox"/> 不确定
访谈人签名： <u>陈精</u> 受访人签名： <u>11/16/2021</u> 2021年4月12日	

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块																		
访谈日期	2022.4.12																		
访谈人员	姓名: 陈栋 单位: 江苏科易达环保科技有限公司 联系电话: 13814238654																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他: 姓名: 付国龙 单位: 同西居委会一组13号 职务或职称: 联系电话: 15051721575																		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括: <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 池塘 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	2. 本地块利用历史																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起始时间</th> <th>结束时间</th> <th>土地用途</th> <th>行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>2021</td> <td>农田池塘. 消防队.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2009</td> <td>农田.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			起始时间	结束时间	土地用途	行业	2009	2021	农田池塘. 消防队.		2005	2009	农田.					
	起始时间	结束时间	土地用途	行业															
	2009	2021	农田池塘. 消防队.																
2005	2009	农田.																	
3. 本地块历史上水源利用情况: <input type="checkbox"/> 市政自来水, 用途: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水, 来源: 池塘, 用途: 浇地 <input type="checkbox"/> 地下水, 来源: _____, 用途: _____																			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定																			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上农业生产情况</p> <p>是否有作物种植? <input checked="" type="checkbox"/>是 (作物类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用农药? <input checked="" type="checkbox"/>是 (农药类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用化肥? <input checked="" type="checkbox"/>是 (化肥类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有水产养殖? <input type="checkbox"/>是 (水产类型: _____) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有畜禽养殖? <input type="checkbox"/>是 (畜禽类型: _____) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 该地块土壤是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>9. 该地块地下水是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象 <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>10. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
	<p>11. 是否了解场地拆迁时间? <input checked="" type="checkbox"/>是 (时间: 2024年) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
<p>访谈人签名: 陈栋</p> <p>受访人签名: 付国龙</p> <p style="text-align: right;">2022年4月12日</p>	

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块																		
访谈日期	2022.4.12																		
访谈人员	姓名：陈栋 单位：江苏科易达环保科技有限公司 联系电话：13814238654																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他： 姓名：杨大勇 单位：上冈镇派出所 职务或职称： 联系电话：15813209955																		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括： <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 池塘 <input type="checkbox"/> 不确定																		
	2. 本地块利用历史																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起始时间</th> <th>结束时间</th> <th>土地用途</th> <th>行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>2021</td> <td>农田池塘, 消防队</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>2009</td> <td>农田</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			起始时间	结束时间	土地用途	行业	2009	2021	农田池塘, 消防队		2005	2009	农田					
	起始时间	结束时间	土地用途	行业															
	2009	2021	农田池塘, 消防队																
2005	2009	农田																	
3. 本地块历史上水源利用情况： <input type="checkbox"/> 市政自来水，用途： <input checked="" type="checkbox"/> 地表水，来源：池塘，用途：浇地。 <input type="checkbox"/> 地下水，来源：，用途：																			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生？ <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施？ <input checked="" type="checkbox"/> 全有 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定																			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上农业生产情况</p> <p>是否有作物种植? <input checked="" type="checkbox"/>是 (作物类型: <u>小麦, 水稻</u>) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用农药? <input checked="" type="checkbox"/>是 (农药类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用化肥? <input checked="" type="checkbox"/>是 (化肥类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有水产养殖? <input type="checkbox"/>是 (水产类型: _____) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有畜禽养殖? <input type="checkbox"/>是 (畜禽类型: _____) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 该地块土壤是 <input checked="" type="checkbox"/>存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>9. 该地块地下水是 <input checked="" type="checkbox"/>存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>10. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
	<p>11. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/>是 (时间: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
<p>访谈人签名: <u>陈栋</u> 受访人签名: <u>杨大为</u></p> <p style="text-align: right;">2022年 4月 12日</p>	

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心		
访谈日期	2022.4.2		
访谈人员	姓名: 陈栋 单位: 江苏科易达环保科技有限公司 联系电话: 13814238654		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他: 姓名: 夏正贵 单位: 盐城丰耘茶发展有限公司 职务或职称: 经理 联系电话: 17751536888		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括: <input checked="" type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不确定		
	2. 本地块利用历史		
	起始时间	结束时间	土地用途
	2009	2021	农田 消防大队
	—	2009	农田
3. 本地块历史上水源利用情况: <input type="checkbox"/> 市政自来水, 用途: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水, 来源: 池塘, 用途: 浇地 <input type="checkbox"/> 地下水, 来源: _____, 用途: _____			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施? <input checked="" type="checkbox"/> 全有 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定			

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块																		
访谈日期	2022.4.12																		
访谈人员	姓名：陈栋 单位：江苏科易达环保科技有限公司 联系电话：13814238654																		
受访人员	受访对象类型： <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他： 姓名：纪宗平 单位：盐城春根食品有限公司 职务或职称：总经理 联系电话：13390718778																		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括： <input checked="" type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不确定																		
	2. 本地块利用历史																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起始时间</th> <th>结束时间</th> <th>土地用途</th> <th>行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>2021</td> <td>农田、消防队</td> <td></td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>2009</td> <td>农田</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			起始时间	结束时间	土地用途	行业	2009	2021	农田、消防队		—	2009	农田					
	起始时间	结束时间	土地用途	行业															
	2009	2021	农田、消防队																
—	2009	农田																	
3. 本地块历史上水源利用情况： <input type="checkbox"/> 市政自来水，用途： _____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水，来源：池塘，用途：浇地 <input type="checkbox"/> 地下水，来源： _____，用途： _____																			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施？ <input checked="" type="checkbox"/> 全有 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定																			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上农业生产情况</p> <p>是否有作物种植? <input checked="" type="checkbox"/>是 (作物类型: <u>小麦、水稻</u>) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用农药? <input checked="" type="checkbox"/>是 (农药类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用化肥? <input checked="" type="checkbox"/>是 (化肥类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有水产养殖? <input type="checkbox"/>是 (水产类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有畜禽养殖? <input type="checkbox"/>是 (畜禽类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 该地块土壤是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>9. 该地块地下水是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>10. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
<p>11. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/>是 (时间: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>	
<p>访谈人签名: <u>陈楠</u> 受访人签名: <u>纪宗平</u> 2022年4月12日</p>	

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块																		
访谈日期	2022.4.2																		
访谈人员	姓名: 陈栋 单位: 江苏科基达环保科技有限公司 联系电话: 13814238654																		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input checked="" type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他: 姓名: 肖艳 单位: 上冈镇国土所 联系电话: 13962026866 职务或职称:																		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括: <input checked="" type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不确定																		
	2. 本地块利用历史																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>起始时间</th> <th>结束时间</th> <th>土地用途</th> <th>行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>2021</td> <td>农田、消防大队</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>2009</td> <td>农田</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			起始时间	结束时间	土地用途	行业	2009	2021	农田、消防大队		-	2009	农田					
	起始时间	结束时间	土地用途	行业															
	2009	2021	农田、消防大队																
-	2009	农田																	
3. 本地块历史上水源利用情况: <input type="checkbox"/> 市政自来水, 用途: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水, 来源: 池塘, 用途: 淡化 <input type="checkbox"/> 地下水, 来源: _____, 用途: _____																			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定																			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施? <input checked="" type="checkbox"/> 全有 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定																			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上农业生产情况</p> <p>是否有作物种植? <input checked="" type="checkbox"/>是 (作物类型: <u>小麦、水稻</u>) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用农药? <input checked="" type="checkbox"/>是 (农药类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用化肥? <input checked="" type="checkbox"/>是 (化肥类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有水产养殖? <input type="checkbox"/>是 (水产类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有畜禽养殖? <input type="checkbox"/>是 (畜禽类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 该地块土壤是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>9. 该地块地下水是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>10. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
	<p>11. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/>是 (时间: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
访谈人签名: <u>陈栋</u>	<p>受访人签名: <u>肖艳</u></p> <p style="text-align: right;">2022年 4月12日</p>

人员访谈记录表格 (A)

地块名称	盐城春根食品有限公司		
访谈日期	2022.4.12		
访谈人员	姓名：陈栋 单位：江苏科易达环保科技有限公司 联系电话：13814238654		
受访人员	受访对象类型： <input checked="" type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他： 姓名：纪宗平 单位：盐城春根食品 职务或职称：总经理 联系电话：1390718778		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括： <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不确定		
	2. 本地块利用历史		
	起始时间	结束时间	土地用途
	2012	—	盐城春根食品
	—	2012	农田
3. 本地块历史上水源利用情况： <input type="checkbox"/> 市政自来水，用途：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水，来源：沟渠，用途：灌溉 <input type="checkbox"/> 地下水，来源：_____, 用途：_____			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有工业废水产生？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废水治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水地下输送管道或储存池？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否发生过工业废水泄露？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5. 本地块历史上废气排放情况 是否有废气排放？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废气治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上固废处理情况</p> <p><input type="checkbox"/>生活垃圾, 储存方式: _____ 处理方式: _____</p> <p><input type="checkbox"/>一般工业废物, 类别: _____ 储存方式: _____ 处理方式: _____</p> <p><input type="checkbox"/>危险废物, 类别: _____ 储存方式: _____ 处理方式: _____</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内历史上是否有化学品、油品的地下储罐或地下输送管道?</p> <p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>若选是, 是否发生过泄露? <input type="checkbox"/>是 (发生过 _____ 次) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 _____ 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 _____ 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>9. 该地块土壤是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 无</p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>10. 该地块地下水是否存在以下情况 无</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象</p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>11. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
	<p>12. 本地块历史上是否曾开展过土壤环境调查监测工作? <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否曾开展过地下水环境调查监测工作? <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>13. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/>是 (时间: _____) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
访谈人签名: _____	<p>受访人签名: 纪京平</p> <p style="text-align: right;">2022年4月12日</p>

人员访谈记录表格 (B)

地块名称	盐城市公安局交通大数据指挥中心上冈分中心地块		
访谈日期	2022.11.2		
访谈人员	姓名: 陈栋 单位: 江苏科易达环保科技有限公司 联系电话: 13814238654		
受访人员	受访对象类型: <input type="checkbox"/> 土地使用者 <input checked="" type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他: 姓名: 肖艳 单位: 上冈镇国土所 职务或职称: 联系电话: 13962026866		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括: <input checked="" type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 不确定		
	2. 本地块利用历史		
	起始时间	结束时间	土地用途
	2009	2021	农田、消防大队
	—	2009	农田
3. 本地块历史上水源利用情况: <input type="checkbox"/> 市政自来水, 用途: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水, 来源: 池塘, 用途: 浇地 <input type="checkbox"/> 地下水, 来源: _____, 用途: _____			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有生活污水产生? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有纳管收集污水? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有生活污水排放沟渠或渗坑? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5. 本地块历史上生活垃圾处理情况 是否有生活垃圾产生? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否定期收运生活垃圾? <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 生活垃圾储存场所是否有防雨淋、防渗透、防扩散设施? <input checked="" type="checkbox"/> 全有 <input type="checkbox"/> 部分有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不确定			

访谈问题	<p>6. 本地块历史上农业生产情况</p> <p>是否有作物种植? <input checked="" type="checkbox"/>是 (作物类型: <u>小麦, 水稻</u>) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用农药? <input checked="" type="checkbox"/>是 (农药类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否使用化肥? <input checked="" type="checkbox"/>是 (化肥类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有水产养殖? <input type="checkbox"/>是 (水产类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>是否有畜禽养殖? <input type="checkbox"/>是 (畜禽类型: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>7. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故?</p> <p><input type="checkbox"/>是 (发生过 _____ 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/>是 (发生过 _____ 次) <input checked="" type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p>
	<p>8. 该地块土壤是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹</p> <p><input type="checkbox"/>地块内裸露土壤有异常气味 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地块内有遗留的危险废物</p> <p><input type="checkbox"/>地块内曾有外来渣土倾倒</p>
	<p>9. 该地块地下水是否存在以下情况</p> <p><input type="checkbox"/>地下水有颜色或气味等异常现象 <u>无</u></p> <p><input type="checkbox"/>地下水能见到油状物质</p>
	<p>10. 人群进入和接触可能性* (可多选)</p> <p><input type="checkbox"/>地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高</p> <p><input type="checkbox"/>有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低</p> <p><input type="checkbox"/>地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低</p>
	<p>11. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/>是 (时间: _____) <input type="checkbox"/>否 <input type="checkbox"/>不确定</p> <p>场地规划用途 <input type="checkbox"/>工业用地 <input type="checkbox"/>住宅用地 <input type="checkbox"/>商业用地 <input type="checkbox"/>公共场所用地</p> <p><input type="checkbox"/>不确定</p>
<p>访谈人签名: <u>陈林</u> 受访人签名: <u>肖艳</u></p> <p style="text-align: right;">2022年 4月12日</p>	

人员访谈记录表格 (A)

地块名称	盐城佳丰蔬菜发展有限公司		
访谈日期	2022.4.12		
访谈人员	姓名：陈栋 单位：江苏科易达环保科技有限公司 联系电话：13814238654		
受访人员	受访对象类型： <input checked="" type="checkbox"/> 土地使用者 <input type="checkbox"/> 政府管理人员 <input type="checkbox"/> 环保部门管理人员 <input type="checkbox"/> 地块周边区域工作人员或居民 <input type="checkbox"/> 其他： 姓名：夏正贵 单位：盐城佳丰蔬菜发展有限公司 职务或职称：经理 联系电话：17751536888		
访谈问题	1. 本地块历史上土地用途包括： <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input checked="" type="checkbox"/> 农田 <input type="checkbox"/> 荒地 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 不确定		
	2. 本地块利用历史		
	起始时间	结束时间	土地用途
	2013	—	佳丰蔬菜
	—	2012	农田
3. 本地块历史上水源利用情况： <input type="checkbox"/> 市政自来水，用途：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 地表水，来源：沟渠，用途：灌溉 <input type="checkbox"/> 地下水，来源：_____，用途：_____			
4. 本地块历史上废水排放情况 是否有工业废水产生？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废水治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有工业废水地下输送管道或储存池？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否发生过工业废水泄露？ <input type="checkbox"/> 是（发生过 次） <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			
5. 本地块历史上废气排放情况 是否有废气排放？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否有废气治理设施？ <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定			

访谈问题	6. 本地块历史上固废处理情况 <input type="checkbox"/> 生活垃圾, 储存方式: _____ 处理方式: _____ <input type="checkbox"/> 一般工业废物, 类别: _____ 储存方式: _____ 处理方式: _____ <input type="checkbox"/> 危险废物, 类别: _____ 储存方式: _____ 处理方式: _____ <input type="checkbox"/> 不确定
	7. 本地块内历史上是否有化学品、油品的地下储罐或地下输送管道? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 若选是, 是否发生过泄露? <input type="checkbox"/> 是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	8. 本地块内是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 本地块周边临近地块是否曾发生过化学品泄露事故? 或是否曾发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 是 (发生过 次) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	9. 该地块土壤是否存在以下情况 <input type="checkbox"/> 地块内裸露土壤有明显颜色异常、油渍等污染痕迹 <input type="checkbox"/> 地块内裸露土壤有异常气味 无 <input type="checkbox"/> 地块内有遗留的危险废物 <input type="checkbox"/> 地块内曾有外来渣土倾倒
	10. 该地块地下水是否存在以下情况 无 <input type="checkbox"/> 地下水有颜色或气味等异常现象 <input type="checkbox"/> 地下水能见到油状物质
	11. 人群进入和接触可能性* (可多选) <input type="checkbox"/> 地块无隔离或管制措施, 人群进入可能性高 <input type="checkbox"/> 有围栏设施限制进入, 人群进入可能性较低 <input type="checkbox"/> 有专人值守禁止进入, 人群进入可能性较低 <input type="checkbox"/> 地块位于偏远地区, 人群进入可能性较低
	12. 本地块历史上是否曾开展过土壤环境调查监测工作? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 是否曾开展过地下水环境调查监测工作? <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定
	13. 是否了解场地拆迁时间? <input type="checkbox"/> 是 (时间: _____) <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不确定 场地规划用途 <input type="checkbox"/> 工业用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 商业用地 <input type="checkbox"/> 公共场所用地 <input type="checkbox"/> 不确定
访谈人签名: _____ 受访人签名: 夏卫波 2022年4月12日	

附件 4：审核人员与编制人员职称证书